


# M76A











## Používateľská príručka





## Zoznam súčiastok

(Rozmery sú orientačné; každý typ obsahuje jeden náhradný kus.)




 Operadlo - 1 ks	 Sedák - 1 ks	 Plastová základňa - 1 ks	 Imbusový kľúč - 1 ks	 Skrutky operadla M6×35 - 4 ks + 1 náhradná
 Koleska - 5 ks	 Mechanizmus - 1 ks	 Plynový piest - 1 ks	 Skrutky mechanizmu M6×20 - 4 ks + 1 náhradná	 Opierka hlavy - 1 ks




Pred montážou si roztried'te skrutky a skontrolujte ich dĺžku, aby bola montáž jednoduchšia.



## Montážny návod

 <b>1</b>	 <b>2</b>	 <b>3</b>
Zatlačte koleska do základne stoličky.	7	Pomocou 4 skrutiek M6×20 a malých dištančných podložiek pripevnite sedák k mechanizmu. Skrutky najskôr len zľahka pritiahnite. Po zarovnaní všetkých otvorov ich postupne dotiahnite. Dbajte na správnu orientáciu konštrukcie – rozlíšte prednú a zadnú stranu.



## Funkcie stoličky

