

# Návod na montáž výrobku M57C





## Montážna schéma

<p><b>1</b> Zasuňte 5 koliesok do základne stoličky a následne vložte plynový piest do stredového otvoru základne.</p>	<p><b>2</b> Pomocou 2 skrutiek M8×25 pripevnite podrúčky k zadnému krytu konštrukcie.</p>	<p><b>3</b> Pomocou 4 skrutiek M8×40 spojte zadný kryt s operadlom sedadla.</p>
<p><b>4</b> Zarovnajte hornú časť zostavenej stoličky a nasadíte ju na plynový piest.</p>	<p><b>5</b> Zasuňte opierku hlavy do operadla. Montáž stoličky je týmto dokončená.</p>	



## Zoznam príslušenstva

(zobrazené v skutočnej veľkosti; ku každému typu skrutiek je pribalený jeden náhradný kus)

Kolieska – 5 ks	Základňa stoličky - 1 ks	Plynový piest – 1 ks	Podrúčky - 1 ks
Sedák – 1 ks	Operadlo – 1 ks	Imbusový kľúč – 1 ks	Opierka hlavy – 1 ks
Skrutky M8×25 – 2 ks + 1	Skrutky M8×40 – 4 ks + 1		



Pred montážou stoličky si roztriedte skrutky a skontrolujte ich dĺžku, aby bola montáž jednoduchšia.



## Funkčná ilustrácia

Držiak opierky hlavy je možné nastaviť smerom nadol o 22°.



Opierku hlavy je možné nastavovať nahor a nadol v rozsahu 22° (2 polohy).



Nastaviteľná výška opierky hlavy (8 úrovní nastavenia).

Nastaviteľná bedrová opora – možnosť posunu dopredu/dozadu a nastavenia výšky.

Výšku podrúčok je možné nastaviť stlačením tlačidla. Opierku podrúčok je možné posúvať doľava a doprava, ako aj dopredu a dozadu.

Vytiahnite podnožku a vyklopte ju nahor na použitie.  
(Verzia bez podnožky – podnožka nie je súčasťou.)

Vytiahnutím páčky nastavíte sklon operadla. Zatlačením páčky sa poloha uzamkne. Sklon operadla je možné nastaviť v troch polohách.

